ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА Българска лавинна асоциация за 2025 г.

Работата на БЛА през годината беше насочена към стабилизиране на сдружението, търсене на ключови партньори за дейността, подбор на кадри за теренна работа и финансово обезпечаване на същото.

Поставянето на тези дейности като приоритет на организацията не попречи да акцентираме и на:

Информационни и образователни кампании

Информираността на посетителите на планините е най-ключовия компонент за намаляване на риска от инциденти. Част от нея са изготвянето на лавинни бюлетини и карти на лавиноопасните терени. Същевременно взимането на правилни решения на база на наличната информация изисква осъзнаване на риска и наличие на поне базови познания на тема лавини. Това се постига чрез различни усилия за образоване и информационни кампании.

Предложение за обезопасяване на склона в местността „ Маркуджика“ до ски-зона Боровец

Към МОСВ /Министерство на околната среда и водите/

Местността известна сред ски туристите като „Лавината на Маркуджик 3“ се намира в непосредствена близост южно от ски писта Маркуджик 3. Представлява къс стръмен склон със североизточно изложение, широчина около 180 метра, дължина около 200 метра. Наклона във високите части на склона варира от навяването на сняг, но е над 35 градуса. Лавината пресича летния път от Ястребец за х. Мусала. Лавината е много лесно достъпна от ски курорт Боровец дори когато ски влек „Маркуджик 3“ не работи. Липсата на скални пасажи предразполага към сравнително лесен терен за каране на ски и сноуборд и много хора го използват без дори да подозират за наличието на риск от потегляне на лавина. Това е предизвиквало множество инциденти с повлечени от лавина хора, като има и фатални.

Високата част над лавината е със сравнително по-малък наклон. Там е възможно и удачно монтиране на снегозадържащи съоръжения, които биха намалили частично дълбочината на снега в стръмната част на склона.

фиг. 4 Фронтален изглед към местността „Лавината“ до ски писта Маркуджик 3 в ски зона Боровец. Лавината е разпознаваема като гол склон между клековете с наличие на нестопени снежни преспи в източната му част.

фиг. 5. Снимка на „Лавината на Маркуджик 3“ гледана от ски влек „Маркуджик 3“

Получаваме положителни сигнали за дейността си от Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма, Български туристически съюз, фирми и сдружения по места. Акцентирали сме на районите Витоша, ски-зона Банско, Седемте езера. Това са ключови места от гледна точка на лавинна безопасност. Причините за този избор са бързия достъп до терените и голямото струпване на туристи и скиори в тези места.

В заключение трябва да подчертаем, че въпреки трудностите и финансовата нестабилност се надяваме на подкрепа от страна на институции и фирми, за да стабилизираме Асоциацията.

София, 02.02.2026 г.

Красимир Стоянов
Председател на БЛА